

АКТ  
ПРИЕМКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Установка пожарной сигнализации и система управления эвакуацией людей при пожаре  
(наименование установки)  
смонтированной в: жилые помещения, г. Королёв, ул. Богдана Хмельницкого 9/1  
(наименование здания, помещения, сооружения)

Комиссия, назначенная: индивидуальный предприниматель Голованов С.Ю.  
(наименование организации заказчика, назначившей комиссию)  
Председателя: ИП Голованова Сергея Юрьевича.  
(ф.и.о., должность)

членов комиссии ИП Голованов С.Ю.  
ИП Третьяков Владимир Викторович  
(ф.и.о., должности)  
произвела осмотр установки и проверку монтажных, наладочных работ,  
выполненных ИП Третьяков В.В.  
(наименование монтажной, наладочной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К приемке предъявлена законченная монтажом и наладкой установка:

Комплект оборудования в составе ППКОП «Астра 8945 PRO» производства ЗАО «НТЦ «ТЕКО» Блок резервируемого питания ББП 20,50», Извещатели радиоканальные точечные, потолочные Астра-Z-4245, , извещатели ручные радиоканальные Астра-Z-4545, оповещатели радиоканальные Астра-Z-2345, Астра-Z-2745

( перечень смонтированной аппаратуры и ее краткая техническая характеристика)

2. Дата начала монтажных, наладочных работ 03.08.2018г

3. Дата окончания монтажных, наладочных работ 17.08.2018г.

4. Комиссией проведены следующие дополнительные испытания и опробования установки (кроме испытаний и опробований, зафиксированных в исполнительной документации, предъявленной подрядчиком):

5. Имеющиеся недоделки в предъявленной к приемке установке, не препятствующие опробованию, подлежат устранению организацией в сроки, указанные в приложении N \_\_ (недоделок не обнаружено)\_

6. Перечень приемосдаточной документации, прилагаемой к акту: Договор, Акт замера сопротивлений, Акт скрытых работ, копия Лицензии, сертификаты оборудования и материалов.

Решение комиссии:


Работы по монтажу, наладке предъявленной установки выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, действующими техническими условиями и отвечают требованиям ее приемки для опробования.


Предъявленную к приемке АУПС, указанную в п. 1 настоящего Акта, считать принятой с 17.08. 2018г. для **опробования работоспособности** с оценкой качества выполненных работ ХОРОШО  
(хорошо, отлично, удовлетворительно)

Председатель комиссии Голованов С.Ю /  /  
(подпись)

Сдали:  
представители  
подрядчика и субподрядчика  
организаций

Приняли:  
представители заказчика

Третьяков В.В./  /  
(подпись)


Голованов С.Ю./  /  
(подпись)

Заключение  
по результатам опробования установки

Установка, указанная в п. 1 настоящего акта, прошла опробование **опробования работоспособности** с "17"августа 2018\_г. по "20" августа 2018\_г. включительно, в течение 72 часов, дней в соответствии с установленным заказчиком порядком.

Установку, прошедшую опробование, считать готовой к эксплуатации и принятой с "20" августа 2018 г. с оценкой качества выполненных монтажных, наладочных работ на хорошо  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Недоделки, выявленные в процессе опробования, не препятствующие эксплуатации объекта, не выявлены

Председатель комиссии Голованов С.Ю /  /  
(подпись)

Члены комиссии Третьяков В.В. /  / Голованов С.Ю. /  /  
(подписи)

